

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры
для инвалидов и других маломобильных групп населения

Федеральное государственное бюджетное
учреждение
"Российская государственная библиотека"
Корпус К

г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 1



МОСКВА 2017

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов общественного здания**

Наименование организации	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская государственная библиотека"			
Фактический адрес	ул. Воздвиженка, дом 1			
Юридический адрес	ул. Воздвиженка, дом 1			
Округ, район	ЦАО, Арбат			
Телефон/ E-mail	+7 (495) 695-33-89			
Наименование объекта	Учебный центр послевузовского и дополнительного профессионального образования Корпус К			
Количество и назначение входов	1 главный вход без пандуса			
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)				60 чел.
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья				нет
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому				нет
Возможность дистанционного обслуживания				да
1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов				
Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов Полная доступность первого этажа			
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)
Входная группа	нет	нет	нет	частично
Пути движения	нет	нет	нет	частично
Зона оказания услуги	нет	нет	нет	нет
Санитарно-бытовые помещения	нет	нет	нет	да
2. Доступность объекта для инвалидов				
Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта	нет	нет	нет	частично
Доступность услуги	нет	нет	нет	нет
Доступность итоговая	Объект не доступен для инвалидов			

3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*
Вход (входы) в здание	Рекомендуется разместить тактильную табличку с азбукой Брайля, с информацией об объекте.
Путь (пути) движения внутри здания	Нанести контрастное окрашивание ступеней
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Возможно дистанционное оказание услуг
Все зоны и участки объекта в целом	Проведения мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания невозможно

4. Планируемый период проведения работ по адаптации не планируется.

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от «17» мая 2017 г.

Дата составления паспорта «17» мая 2017 года.

Руководитель организации



М.П.

/Ф.И.О./

Общественный инспектор по делам инвалидов в г. Москве (удостоверение №45 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы)

Ялышева М.В.

/Ф.И.О./

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ
доступности для инвалидов общественного здания
Основные сведения по объекту

Наименование объекта	Учебный центр послевузовского и дополнительного профессионального образования Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская государственная библиотека" Корпус К
Фактический адрес	ул. Воздвиженка, дом 1
Округ, район	ЦАО, Арбат
Телефон	+7 (495) 695-33-89
Вид деятельности	Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа
Форма собственности объекта	федеральная
Размещение объекта	отдельно стоящее здание
Количество и назначение входов	1 главный вход
Год постройки	1875 г

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	100 м	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	От м. Александровский сад
Наземные тактильные указатели перед переходами	есть	Регулируемые переходы	нет
Наземные тактильные указатели препятствиями	есть	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
Перепады высоты на пути движения	нет	Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	нет
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	есть
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	нет
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	есть

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Автостоянка посетителей не предусмотрена.						
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)	соответствует	--	в соответствии с п.3.3 СНиП 35-01-2001	1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К
- *указатели направления движения	отсутствуют	--	Указатели размещаются при отсутствии прямой видимости доступности входа на объект от входа на территорию	Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	отсутствует	--	Допустимо отсутствие	Имеется	Допустимо отсутствие	С

- *места отдыха	не требуются	--	Допустимо отсутствие	Имеются		К, О
-----------------	--------------	----	----------------------	---------	--	------

2. ВХОДНАЯ ГРУППА

*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	Имеется частично	Рекомендуется разместить тактильные таблички с азбукой Брайля, с информацией об объекте.	п. 3.1 СНиП 35-01	Наличие		Г
Навес для защиты крыльца, входной площадки от осадков	отсутствует	--	в соответствии п.3.14 СНиП 35-01 5.1.3. СП 59.13330	Наличие		К, О

Лестница наружная

Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу да 0,6 м до марша	отсутствует	Установить тактильную полосу перед лестничным маршем внизу.	3.21 СНиП 35-01 ГОСТ Р 52875	Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Маркировка ступеней	отсутствует	Нанести контрастное окрашивание верхней и нижней ступеней	4.15 СП 35-101 5.2.12.СП 59.13330	Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	имеются	--	3.32 СНиП 35-01	Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С
Высота подъема ступени	соответствует	--	3.28 СНиП 35-01	от 0,15 до 0,17м	Допустимо несоответствие	О, С
Глубина проступи	соответствует	--	3.28 СНиП 35-01	От 0,27 до 0,35 м	Допустимо несоответствие	О
Двери распашные, автоматические	распашные	--	--	Справочно	распашные, автоматические	к

- ширина дверного проема в свету	0,8 м	--	3.23 СНиП 35-01	0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	не соответствует	--	Допустимо несоответствие	0,025 м и менее	более 0,025 м	К
Тамбур			Допустимо отсутствие			
Внутренние размеры тамбура: глубина x ширина	не соответствует	--	5.1.7.СП 59.13330	Не менее 1,5x2,0 м Любые при автоматических дверях	Не учитывается	К
Входная дверь						
Распашная автоматическая	распашная					
Ширина дверного проема в свету (рабочая дверная створка)	0,8 м		3.23 СНиП 35-01	Не менее 0,85 м	Не менее 0,8 м	К,О,С
Высота порога наружного, внутреннего	не соответствует		3.23 СНиП 35-01	0,025 м и менее	Допустимо несоответствие	К


Коридоры/холл						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и	соответствует	--	в соответствии	1,2 м и более,	Не менее 0,9м, допустимы сужения	К

оборудования)			с п. 3.18 СНиП 35-01- 2001	допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	до 0,8 м	
Разворотные площадки, глубина	соответствует	--	в соответствии с п. 3.19 СНиП 35-01- 2001	1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина	соответствует	--	в соответствии с п. 3.19 СНиП 35-01- 2001	1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
*Указатели направления движения, входа, выхода	Имеются частично	Рекоменду ется разместит ь указатели направлен ия движения, входа, выхода, экраны, текстовые табло, аудиовизу альные	--	Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	отсутствуют		--	Имеются		К, Г
Речевые информаторы и маяки	отсутствуют		Допустимо отсутствие	Имеются		С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	отсутствуют		Допустимо отсутствие	Имеются		Г
*Аудиовизуальные информационно- справочные системы	отсутствуют		Допустимо отсутствие	Имеются		Г
*Тактильная схема	отсутствуют		--	Имеются		С

		информационно-справочные системы, тактильные схемы с азбукой Брайля.				
* Место отдыха и ожидания:						
- места для сидения на каждом этаже	имеются	--	в соответствии с п. 4.14 СНиП 35-01-2001	Наличие	Допустимо отсутствие	О
- зона для коляски на каждом этаже	имеется	--	в соответствии с п. 4.14 СНиП 35-01-2001	Наличие	Допустимо отсутствие	
* Навесное оборудование , выступ в зону движения	отсутствует	--	--	Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	С
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
Маркировка ступеней	отсутствует	--	в соответствии с п. 4.15 СНиП 35-01-2001	Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон:	имеются	--	в	Как минимум с	Отсутствие на	О, С

- на высоте 0,8 – 0,1 м			соответствии с п. 3.32 СНиП 35-01-2001	одной стороны	части маршей, несоответствие	О, С
- *горизонтальные завершения	отсутствуют	--	имеется междуэтажный лифт	Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *не травмирующие окончания	отсутствуют	--	--	Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *указатели номера этажа на поручне тактильные	отсутствуют	--	--	Имеется	Допустимо отсутствие	С
Лифт для инвалидов	1 лифт	Лифт расположен после лестничного пролета, пандус и ППИ отсутствуют т. Доступ к лифту для инвалидов категории К,О,С невозможен	имеется	Имеется		
- длина	соответствует		п.4.3 ГОСТ Р51631	1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К
- ширина	соответствует		п.3.35 СНиП 35-01-2001	1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К
- ширина дверного проема	0,8м		Технический регламент о безопасности лифтов раздел II пункт 11,12	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
-* поручни	отсутствуют		Технический регламент о безопасности лифтов раздел II пункт 11	Имеется	Допустимо отсутствие	О
*Световая информация	отсутствуют		п.3.37 СНиП 35-01	Имеется	Допустимо	Г
*Звуковая информация	отсутствует		п.3.37 СНиП	Имеется	отсутствие	С

*Знак доступности	имеется	--	35-01 5.5.1. СП 59.13330	Наличие	Допустимо	К
*Указатели номера этажа напротив лифта	отсутствуют	--	5.2.20 СП 59.13330	Наличие	отсутствие	К, Г
Обслуживание в читальном зале						
Ширина проема двери в свету	соответствует	--	--	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога	соответствует	--	п.3.23 СНиП 35-01	0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Информация тактильная о назначении кабинета	отсутствует	--	п.3.61 СНиП 35-01	На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	С
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	отсутствует	--	п.3.53 СНиП 35-01	На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
- *размещение на высоте	соответствует	--	п.3.61 СНиП 35-01	1,8 м и менее	Не учитывается	К
- *высота прописных букв	не соответствует	--	6.8.6 ГОСТ 51671	0,016 м и более	Не учитывается	С
Санузел для посетителей	имеется	--	--	Имеется	-	Г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	отсутствует	--	п.3.63 СНиП 35-01-2001	Имеется	-	



Заключение: Читальный зал отдела литературы по библиотековедению, библиографоведению и книговедению расположенный на 2 этаже и Учебный центр послевузовского и дополнительного профессионального образования специалистов Российской государственной библиотеки (РГБ) расположенный на 4 этаже здания по адресу ул. Воздвиженка, д.1 не доступен для инвалидов всех категорий. На входной группе имеются две ступени пандус отсутствует. Имеются высокие пороги, ширина проема входной двери 0,8м. Для перемещения между этажами имеется пассажирский лифт доступ, к которому осуществляется через лестничный пролет. На ступенях отсутствует контрастная маркировка. Санузел для инвалидов отсутствует.

Проведения мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания невозможно.

Возможно дистанционное обучение для инвалидов категории «К» и «О».

Перечень нормативных документов

- СНиП 35-01-2001 Свод правил доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения
- СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения
- СП 118.13330.2012 «Доступные здания и сооружения»
- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
- СП 136.13330 Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения.
- СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения»
- ГОСТ Р 51261-99 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования.
- ГОСТ Р 51264-99 Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия.
- ГОСТ Р 51630-2000 Платформы подъемные с вертикальным и наклонным перемещением инвалидов.
- ГОСТ Р 51631-2008 Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения.
- ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования.
- ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования.

**Лист корректировки
объекта социальной инфраструктуры
к Паспорту доступности ОСИ**

паспорт откорректирован

на «__» _____ 200__ г.

_____ / _____ /

М.П.

ПОДПИСЬ

паспорт откорректирован

на «__» _____ 200__ г.

_____ / _____ /

М.П.

ПОДПИСЬ

паспорт откорректирован

на «__» _____ 200__ г.

_____ / _____ /

М.П.

ПОДПИСЬ

паспорт откорректирован

на «__» _____ 200__ г.

_____ / _____ /

М.П.

ПОДПИСЬ